

## 医療廃棄物処理業者 訪問調査票

訪問日

令和 3年 7月 7日

|     |            |     |              |     |              |
|-----|------------|-----|--------------|-----|--------------|
| 業者名 | 有限会社 環保    |     |              | 種類  | 収集運搬業者       |
| 代表者 | 鈴木 一隆      | TEL | 053-573-1807 |     |              |
| 対応者 | 浅井 浩祐      | FAX | 053-579-3688 | 訪問者 | (事務局) 望月 均   |
| 所在地 | 湖西市坊瀬255-2 |     |              |     | (事務局) 久保田 賢斗 |

## 1. 許可番号

| 地区  | 収集運搬許可番号    | 認可の期限     | 特管(感染性)許可番号 | 認可の期限     | 備考 |
|-----|-------------|-----------|-------------|-----------|----|
| 静岡県 | 02201079336 | 令和3年8月29日 | 02251079336 | 令和3年8月29日 |    |
| 静岡市 |             |           |             |           |    |
| 浜松市 |             |           |             |           |    |
| 県外  |             |           |             |           |    |

## 2. 資格取得者

| 氏名    | 番号        | 氏名    | 番号        |
|-------|-----------|-------|-----------|
| 鈴木 一隆 | 520587503 | 村田 理一 | 520587505 |

## 3. 運搬先

| 所在地      | 中間処理業者名 | 所在地 | 中間処理業者名 |
|----------|---------|-----|---------|
| 浜松市北区引佐町 | 東名興産    |     |         |
|          |         |     |         |

## 4. 廃棄物取扱種類・処理方法/量(実績)

| 感染性廃棄物 |    | 廃酸/廃アルカリ |    | 廃プラスチック |    | 金属/ガラス |    | 感染性廃棄物実績 |       |
|--------|----|----------|----|---------|----|--------|----|----------|-------|
| ○      | 焼却 | ○        | 中和 | ○       | 焼却 | ○      | 破碎 | R2年度     | 2.4 t |

## 5. 契約書・受渡確認票

|          | 書式 | 氏名    | 日付      | 数量 | 受入先          | 記載                   | 管理 | 保管 | 備考 |
|----------|----|-------|---------|----|--------------|----------------------|----|----|----|
| 契約書      | ○  | ○     | ○       | ○  | ○            | ○                    | ○  | ○  |    |
| 受渡確認票    | ○  | ○     | ○       | ○  | ○            | ○                    | ○  | ○  |    |
| 電子マニフェスト | ○  | 加入者番号 | 2000911 |    | 電子マニフェスト登録状況 | 感染性/廃プラ/廃酸/廃アルカリ/ガラス |    |    |    |

## 6. 運搬車両

| 車両ナンバー    | 車両形状   | 表示 | 適合 | 車両ナンバー | 車両形状 | 表示 | 適合 |
|-----------|--------|----|----|--------|------|----|----|
| 浜松41さ9053 | 軽トラアルミ | ○  | ○  |        |      |    |    |
|           |        |    |    |        |      |    |    |

## 7. 事務所・倉庫等の状況

| 事務所 | 電話 | FAX | パソコン | 容器保管庫 | 容器 | スペース | 駐車場 | 積替保管施設 |
|-----|----|-----|------|-------|----|------|-----|--------|
| ○   | ○  | ○   | ○    | ○     | ○  | ○    | ○   | 有 (無)  |

## 8. 会社案内・ISO14000シリーズ取得等

| 会社案内 | 価格表 | ISO | 環境省<br>エコアクション | ホームページ | 優良評価 | 30年度<br>決算 | 31年度<br>決算 | R2年度<br>決算 |
|------|-----|-----|----------------|--------|------|------------|------------|------------|
| ○    | ○   | ○   | -              | ○      | -    | ○          | ○          | △          |