

## 医療廃棄物処理業者 訪問調査票

訪問日

令和 7年 7月 9日

|      |                       |     |              |         |              |
|------|-----------------------|-----|--------------|---------|--------------|
| 業者名  | エルテックサービス(株)          |     |              | 種類      | 中間処理業者       |
| 代表者  | 中村 吉邦                 | TEL | 0553-47-3611 |         |              |
| 対応者  | 三森 祥平                 | FAX | 0553-47-3833 | 訪問者     | (事務局) 藤波 康貴  |
| 所在地  | 山梨県笛吹市一宮町国分1014-1(本社) |     |              |         | (事務局) 久保田 賢斗 |
| (工場) | 山梨県笛吹市一宮町国分1014-1(本社) |     |              | TEL・FAX |              |

## 1. 許可番号

| 区分   | 産廃処分業許可番号   | 処理種類     | 認可の期限      |
|------|-------------|----------|------------|
| 産廃   | 01922101169 | 焼却・破砕・選別 | 令和11年3月30日 |
| 特別管理 | 01972101169 | 焼却       | 令和11年3月30日 |

## 2. 資格取得者

| 氏 名   | 番 号             | 氏 名   | 番 号             |
|-------|-----------------|-------|-----------------|
| 中村 吉邦 | 017222焼却施設技術管理士 | 廣瀬 弘和 | 023250中間処理技術管理士 |

## 3. 最終処分先

| 所在地       | 最終処分業者名          | 所在地 | 最終処分業者名 |
|-----------|------------------|-----|---------|
| 浜松市浜名区引佐町 | ミダック奥山の杜クリーンセンター |     |         |
|           |                  |     |         |

## 4. 廃棄物取扱種類・処理方法／量(実績)

| 感染性廃棄物 |    | 廃酸／廃アルカリ |    | 廃プラスチック |    | 金属／ガラス |    | 感染性廃棄物実績 |        |
|--------|----|----------|----|---------|----|--------|----|----------|--------|
| ○      | 焼却 | ○        | 焼却 | ○       | 焼却 | ○      | 破砕 | R6年度     | 4,116t |

## 5. 契約書・受渡確認票

|          | 書式 | 氏名    | 日付 | 数量 | 受入先     | 記載漏れ         | 管理             | 保管 | 備考 |
|----------|----|-------|----|----|---------|--------------|----------------|----|----|
| 契約書      | ○  | ○     | ○  | ○  | ○       | ○            | ○              | ○  |    |
| 受渡確認票    | ○  | ○     | ○  | ○  | ○       | ○            | ○              | ○  |    |
| 電子マニフェスト | ○  | 加入者番号 |    |    | 3001485 | 電子マニフェスト登録状況 | 感染性／廃プラ／金属／ガラス |    |    |

## 6. 焼却施設等の状況(処理量:日量 燃烧・排気温度:訪問運転時 )

| 焼却炉        | 表示 | 処理量    | 燃烧温度   | 排気温度 | CO   | 飛散流出<br>悪臭騒音 | 排水施設 | 維持管理 |
|------------|----|--------|--------|------|------|--------------|------|------|
| ロータリーキルン炉① | ○  | 90 t/日 | 872℃   | 129℃ | 2ppm | ○            | ○    | ○    |
| ロータリーキルン炉② | ○  |        | 1,043℃ | 147℃ | 6ppm | ○            | ○    | ○    |
| バーチカル炉     | ○  | 75t/日  | 修善中    | ℃    | ppm  | ○            | ○    | ○    |

## 7. 事務所・倉庫等の状況

| 事務所 | 電話 | FAX | パソコン | 保管倉庫 | 容器 | スペース | 駐車場 | 備考      |
|-----|----|-----|------|------|----|------|-----|---------|
| ○   | ○  | ○   | ○    | ○    | —  | ○    | ○   | 環境データ公表 |

## 8. 会社案内・ISO14000シリーズ取得等

| 会社案内 | 価格表 | ISO | 環境省<br>エコアクション | ホームページ | 優良評価 |  | R3年度<br>決 算 | R4年度<br>決 算 | R5年度<br>決 算 |
|------|-----|-----|----------------|--------|------|--|-------------|-------------|-------------|
| ○    | ○   | ○   | —              | ○      | ○    |  | ○           | ○           | ○           |