

## 医療廃棄物処理業者 訪問調査票

訪問日

令和 8年 1月 23日

|      |                        |     |              |         |                           |
|------|------------------------|-----|--------------|---------|---------------------------|
| 業者名  | 加山興業(株)                |     |              | 種類      | 中間処理業者                    |
| 代表者  | 加山 順一郎                 | TEL | 0533-89-0375 |         |                           |
| 対応者  | 柏原宏人 寺西悠里              | FAX | 0533-84-3739 | 訪問者     | (事務局) 藤波 康貴               |
| 所在地  | 愛知県名古屋市熱田区南一番町15-5(本社) |     |              |         | (事務局) 久保田 賢斗              |
| (工場) | 愛知県豊川市南千両2-67          |     |              | TEL・FAX | 0533-89-0375/0533-84-3739 |

## 1. 許可番号

| 区分   | 産廃処分業許可番号   | 処理種類         | 認可の期限       |
|------|-------------|--------------|-------------|
| 産廃   | 02320003562 | 焼却・破砕・選別・その他 | 令和11年12月23日 |
| 特別管理 | 02370003562 | 焼却           | 令和11年12月23日 |

## 2. 資格取得者

| 氏名     | 番号        | 氏名    | 番号        |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 加山 順一郎 | 417135003 | 加山 昌弘 | 404167057 |

## 3. 最終処分先

| 所在地       | 最終処分業者名          | 所在地 | 最終処分業者名 |
|-----------|------------------|-----|---------|
| 愛知県知多郡武豊町 | 愛知臨海環境整備センター     |     |         |
| 浜松市浜名区引佐町 | ミダック奥山の杜クリーンセンター |     |         |

## 4. 廃棄物取扱種類・処理方法/量(実績)

| 感染性廃棄物 |    | 廃酸/廃アルカリ |    | 廃プラスチック |       | 金属/ガラス |    | 感染性廃棄物実績 |        |
|--------|----|----------|----|---------|-------|--------|----|----------|--------|
| ○      | 焼却 | ○        | 焼却 | ○       | 焼却・破砕 | ○      | 破砕 | R6年度     | 1,360t |

## 5. 契約書・受渡確認票

|          | 書式 | 氏名    | 日付 | 数量      | 受入先 | 記載           | 管理                      | 保管 | 備考 |
|----------|----|-------|----|---------|-----|--------------|-------------------------|----|----|
| 契約書      | ○  | ○     | ○  | ○       | ○   | ○            | ○                       | ○  |    |
| 受渡確認票    | ○  | ○     | ○  | ○       | ○   | ○            | ○                       | ○  |    |
| 電子マニフェスト | ○  | 加入者番号 |    | 3000707 |     | 電子マニフェスト登録状況 | 感染性/廃プラ/金属/ガラス/廃酸/廃アルカリ |    |    |

## 6. 焼却施設等の状況(処理量:日量 燃焼・排気温度:訪問運転時)

| 焼却炉                     | 表示 | 処理量      | 燃焼温度 | 排気温度 | CO   | 飛散流出<br>悪臭騒音 | 排水施設 | 維持管理 |
|-------------------------|----|----------|------|------|------|--------------|------|------|
| ガス化焼却炉120m <sup>3</sup> | ○  | 11t/日    | 982℃ | 173℃ | 0ppm | ○            | ○    | ○    |
| 乾溜ガス化炉                  | ○  | 混焼91.68t | 休止中  | ℃    | ppm  | ○            | ○    | ○    |

## 7. 事務所・倉庫等の状況

| 事務所 | 電話 | FAX | パソコン | 保管倉庫 | 容器 | スペース | 駐車場 | 備考 |
|-----|----|-----|------|------|----|------|-----|----|
| ○   | ○  | ○   | ○    | ○    | -  | ○    | ○   |    |

## 8. 会社案内・ISO14000シリーズ取得等

| 会社案内 | 価格表 | ISO | 環境省<br>エコアクション | ホームページ | 優良評価 |  | R4年度<br>決算 | R5年度<br>決算 | R6年度<br>決算 |
|------|-----|-----|----------------|--------|------|--|------------|------------|------------|
| ○    | ○   | ○   | -              | ○      | ○    |  | △          | ○          | ○          |